

钳工实习安全操作规程

第一条 进入实习区域，必须按规定穿戴劳保用品，不得穿凉鞋、拖鞋、裙子和戴围巾，女同学必须戴工作帽，且将长发或辫子纳入帽内，严禁戴手套操作机床。

第二条 实习时严禁追逐、打闹、喧哗，不得做与实习无关的事情。

第三条 使用的工具、加工的零件和毛坯应摆放整齐有序，保证操作中的安全，保持场地的清洁整齐。

第四条 使用工具前，必须事先检查是否完好。

第五条 操作时，注意力集中，不得擅自离开实习岗位；头不能靠工件太近，以防切屑或其他物件飞入眼中或撞伤面部。

第六条 在铣削、锯削、锉削、钻孔等操作过程中，清除切屑禁止用嘴吹或直接用手清除，必须用专用钩子或毛刷清除。

第七条 铣削工件时，不准对着他人，快到尽头处，锤击力应减小，以免切屑飞出伤人。

第八条 在钻床上孔加工时，工件、刀具必须装夹牢固后才能进行，以防飞出伤人；不得擅自拆卸钻床罩壳，调整钻床切削用量；

第九条 禁止擅动设备电源开关。

第十条 零件装卸时，应正确选择工具；装配过程中需用汽油清洗零件时，注意远离火种。

第十一条 训练完成后擦拭机床、钳工工作台，切断电源，将设备清扫干净，打扫训练场地，保持环境卫生。